



## ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ **IRU-420**



Прежде чем использовать устройство в первый раз, внимательно прочтайте указания, содержащиеся в данном руководстве, которое необходимо бережно сохранить. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

---

1. Базовое описание .....	4
2. Области применения.....	4
3. Варианты блоков .....	5
4. Габаритные чертежи .....	5
5. Процедура ввода в эксплуатацию.....	5
6. Указания по установке .....	6
7. Электрическое подключение.....	6
8. Введение в эксплуатацию.....	6
9. Передняя панель и клеммная коробка .....	6
10. Пример подключения .....	7
11. Сигнализация состояний и неисправностей.....	10
12. Порядок маркировки .....	10
13. Защита, безопасность, совместимость и взрывобезопасность .....	10
14. Применение, обслуживание и техобслуживание .....	11
15. Общие условия гарантии.....	11
16. Маркировка при помощи табличек.....	12
17. Технические параметры.....	14
18. Упаковка, транспортировка и хранение.....	15

# Используемые символы

В целях обеспечения максимальной безопасности процесса управления, мы определили следующие указания по технике безопасности и предупреждениям. Каждое указание обозначено соответствующей пиктограммой.



## Предупреждение, предостережение, опасность

Данный символ информирует об особо важных указаниях по установке и работе оборудования или об опасных ситуациях, которые могут возникнуть при установке и работе. Несоблюдение этих указаний может стать причиной неисправности, повреждения или причинить ущерб здоровью.



## Информация

Данный символ обращает внимание на особо важные характеристики оборудования и рекомендации.



## Примечание

Данный символ обозначает полезную дополнительную информацию.

# БЕЗОПАСНОСТЬ



Все операции, описанные в настоящем руководстве по эксплуатации, должны выполняться исключительно обученным персоналом либо уполномоченным лицом. Гарантийный и послегарантийный ремонт должен выполнять исключительно производитель.

Неправильное использование, монтаж или настройка датчика могут привести к авариям при применении (перелив бака или повреждение системных компонентов).

Производитель не несёт ответственность за неправильное применение, операционные потери, возникшие в результате прямого или косвенного повреждения, или за расходы, возникшие при установке или применении датчика.

## 1. БАЗОВОЕ ОПИСАНИЕ

Изоляционные преобразователи **IRU-420** предназначены для питания искробезопасных измерителей уровня и для передачи их сигнала 4...20 мА на сторону выхода. Гальванически развязывают токовый сигнал из взрывобезопасной среды, идущий во взрывобезопасную среду. Корпуса блоков изготовлены из поликарбоната и предназначены для установки на планку DIN 35 мм. Производятся в исполнении на 24 В либо 230 В.

## 2. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

**Ex II (1)G [Ex ia Ga] IIB/IIC** - может использоваться во взрывобезопасном пространстве или в глухом корпусе «d». Их наружные искробезопасные цепи с уровнем искробезопасности ia могут использоваться в опасных пространствах «зона 0», «зона 1», «зона 2» в соответствии с EN 60079-10-1 (взрывобезопасные газовые атмосферы).

**II (1)D [Ex ia Da] IIIC** - может использоваться во взрывобезопасном пространстве или в прочном корпусе «d». Их наружные искробезопасные цепи с уровнем искробезопасности ia могут использоваться в опасных пространствах «зона 20», «зона 21», «зона 22» в соответствии с EN 60079-10-2 (взрывоопасные атмосферы с горючей пылью).

**I (M1) [Ex ia Ma] I** - могут использоваться во взрывобезопасном пространстве или в прочном корпусе «d». Их наружные искробезопасные цепи с уровнем искробезопасности ia могут использоваться в подземных частях шахт и на поверхностном оборудовании шахт, где существует вероятность возникновения риска, связанного с метаном или легковоспламеняющейся пылью.


### 3. ВАРИАНТЫ БЛОКОВ

---

- IRU-420-I передача сигнала 0/4 ... 20 мА на 0/4 ... 20 мА из взрывоопасного пространства во взрывобезопасное пространство.
- IRU-420-H передача сигнала 0/4 ... 20 мА на 0/4 ... 20 мА из взрывоопасного пространства во взрывобезопасное пространство, двухсторонняя передача сигнала связи HART.
- IRU-420-U передача сигнала 0/4 ... 20 мА на 0 ... 10 В из взрывоопасного пространства во взрывобезопасное пространство. Возможность переключения реле двух состояний.

### 4. ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

---



### 5. ПРОЦЕДУРА ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

---

Данный процесс состоит из следующих трех шагов:

- УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ
- ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
- ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

## 6. УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Блоки питания предназначены для установки в распределительные щиты на установочную планку DIN 35 мм. Надавливанием на переднюю сторону производится защелкивание на планку DIN. Демонтаж осуществляется при помощи отвертки путем отпускания защелки. Блоки рекомендуется устанавливать в вертикальном положении.


## 7. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Электрическое подключение осуществляется в **обесточенном** состоянии. Подключение напряжения питания (клетмы 13 и 14) от сети питания может осуществляться **исключительно** через **плавкий предохранитель либо защитный автомат** (макс. 16 А)! К клетмам 5, 6 и 7 (синяя клетмная коробка, сторона IN) подключается исключительно утвержденный датчик с токовым выходом 0/4 ... 20 мА, отвечающий условиям данного опасного пространства. При подключении датчика к клетмам 5 и 6 он запитывается с этих же клетм. Но при подключении датчика к клетмам 6 и 7 для питания датчика необходимо использовать внешний источник. Выходом из устройства является токовый сигнал 0/4 ... 20 мА или сигнал напряжения 0 ... 10 В с рабочими контактами 9, 10, 11 (серая клетмная коробка, сторона OUT). Клетмы № 4, 8 и 12, 16 (в случае версии IRU-420-H) предназначены для подключения внешнего коммуникатора HART (HHC - Hand-Held-Communicator).

## 8. ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Заключается в подключении напряжения питания. Проверка правильного функционирования сетевых цепей питания - светится зеленый светодиод (POWER) на передней панели. Изоляционный преобразователь IRU-420 не требует настройки.

## 9. ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ И КЛЕТМНАЯ КОРОБКА




	IRU-420-I	IRU-420-H	IRU-420-U
1			
2			
3			
4		HHC	
5	IN	IN	IN
6	IN	IN	IN
7	IN	IN	IN
8		HHC	
9	OUT	OUT	OUT
10	OUT	OUT	OUT
11	OUT	OUT	OUT
12		HHC	
13	N / -	N / -	N / -
14	L / +	L / +	L / +
15			
16		HHC	


## **10. ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ**

### **Подключение измерителя уровня (выход 0/4 ... 20 мА) во взрывоопасном пространстве к блоку IRU-420-I с токовым выходом**

А) Вариант питания устройства при помощи блока IRU



В) Вариант питания устройства при помощи внешнего источника




Вариант 24 В: 18 ... 30 В перемен. / 50 ... 60 Гц, 18 ... 40 В пост.


\*\* - Устройство вывода (напр. программируемое устройство отображения PDU, аналоговый вход PLC и т.п.).

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ УРОВНЯ (ВЫХОД 0/4 ... 20 мА) ВО ВЗРЫВООПАСНОМ ПРОСТРАНСТВЕ К БЛОКУ IRU-420-U С ВЫХОДОМ ПО НАПРЯЖЕНИЮ**

A) Вариант питания устройства при помощи блока IRU




B) Вариант питания устройства при помощи внешнего источника



\*\* - Устройство вывода (напр. программируемое устройство отображения PDU, аналоговый вход PLC и т.п.).


## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ УРОВНЯ (ВЫХОД 0/4 ... 20 мА + HART) ВО ВЗРЫВООПАСНОМ ПРОСТРАНСТВЕ К БЛОКУ IRU-420-H С ТОКОВЫМ ВЫХОДОМ И СВЯЗЬЮ HART



HNC - Ручной коммуникатор (коммуникатор HART)

\*\* - Устройство вывода (напр. программируемое устройство отображения PDU, аналоговый вход PLC и т.п.).

## СИСТЕМА ЛИМИТНОГО ДАТЧИКА УРОВНЯ (ВЫХОД 4/20 мА) ВО ВЗРЫВООПАСНОМ ПРОСТРАНСТВЕ, БЛОКИ IRU-420-U С ВЫХОДОМ ПО НАПРЯЖЕНИЮ И РЕЛЕ ДВУХ СОСТОЯНИЙ



\* - Реле подключается к блоку IRU при помощи панельки типа ST3P3LB2 со светодиодной индикацией.

## **11. СИГНАЛИЗАЦИЯ СОСТОЯНИЙ И НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

индикатор	цвет	функция
<b>POWER (питание)</b>	зеленый	<b>светится</b> - подключение к питанию, правильное функционирование <b>не светится</b> - внутренняя неисправность, выходные клеммы 9 и 11 перегружены

## **12. ПОРЯДОК МАРКИРОВКИ**

**IRU – 420 – □ – □**



напряжение питания: 230 В – 60 ... 230 В перемен. (85 ... 230 В пост.)

24 В – 18 ... 30 В перемен. (18 ... 40 В пост.)

тип выхода: I – токовый выход

H – токовый выход с двухсторонней связью HART

U – выход по напряжению

## **13. ЗАЩИТА, БЕЗОПАСНОСТЬ, СОВМЕСТИМОСТЬ И ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ**

Изоляционный преобразователь оснащен защитой от перегрузки по току входных и выходных клемм.

Подключение к сети питания может осуществляться исключительно через плавкий предохранитель либо защитный автомат (макс. 16 A). Рабочая зона согласно EN 60079-10 взрывобезопасная, либо в глухом корпусе типа «d».

Устройство защищено внутренним плавким предохранителем T80 mA (версия 230 В) и T500 mA (версия 24 В).

Электрическое устройство класса защиты II. Электробезопасность согласно EN 61010-1.

Электромагнитная совместимость обеспечивается соответствием со стандартами EN 55022, EN 61326, EN 61000-6-2, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6 и -11.

Искробезопасность входных клемм блока соответствует стандартам EN 60079-0 и EN 60079-11.

Взрывобезопасность проверена Физико-техническим испытательным институтом – АО 210, г. Острава – Радванице, протокол №: FTZÚ 05 ATEX 0167X.

К данному устройству была выдана декларация соответствия согласно закону № 90/2016 Сборника законодательных актов ЧР, в последней редакции. Поставляемое электрооборудование соответствует требованиям действующих постановлений правительства по безопасности и электромагнитной совместимости.

### **Особые условия для безопасного применения**

При использовании в условиях шахт блоки IRU-420 должны находиться либо во взрывобезопасном пространстве, либо должны помещаться в глухой корпус типа «d».

## **14. ПРИМЕНЕНИЕ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ**

---

Обслуживающий персонал может осуществлять контроль функциональности блока (светится зеленый светодиод POWER). Техническое обслуживание устройства заключается в удалении пыли с поверхности устройства и проверке целостности корпуса и клеммных коробок. В случае выявления каких-либо видимых неисправностей необходимо незамедлительно информировать производителя либо продавца устройства.

На оборудовании запрещено выполнять какие-либо изменения или вмешательства без согласия производителя. Возможный ремонт должен проводиться только изготовителем или уполномоченной им сервисной организацией. Монтаж, установка, ввод в эксплуатацию, уход и техническое обслуживание устройства должны проводиться в соответствии с данными техническими условиями, при этом должны соблюдаться положения действующих стандартов по установке электрооборудования.

## **15. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ**

---

Изготовитель гарантирует с момента осуществления поставки, что данный продукт в течение 3 лет будет иметь заявленные характеристики, указанные в спецификации.

Производитель несет ответственность за выявленные в течение гарантийного срока неисправности, по которым была заявлена претензия в письменной форме.



Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным обращением или несоблюдением технических условий.

Гарантия прекращается в случае внесения клиентом или третьим лицом изменений в конструкцию изделия, механического или химического повреждения изделия, либо в случае нечитаемости его серийного номера.

При предъявлении претензии необходимо представить гарантийный талон.

В случае обоснованной претензии мы обеспечим ремонт изделия или его замену новым. В обоих случаях гарантийный срок продлевается на период ремонта.

## 16. МАРКИРОВКА ПРИ ПОМОЩИ ТАБЛИЧЕК



## Данные на боковой табличке IRU-420-H-230V, IRU-420-H-24V:

- Знак производителя: логотип Dinel®
- Контактные данные: Dinel, s.r.o., 760 01, г. Злин, ул. У Тескомы 249, Чешская Республика, www.dinel.cz
- Тип блока:  
IRU-420-H-230V  
в случае версии 230 В — знак двойная изоляция (оборудование класса защиты II):
- IRU-420-H-24V
- Тип блока:  
IRU-420-H-24V
- Знак взрывобезопасного оборудования:
- Исполнение: II (1) G [Ex ia Ga] IIB/IIC, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I
- Номер сертификата искробезопасности: FTZÚ 05 ATEX 0167X
- Предельные параметры:
  - Спецификация IIC:  $U_0 = 27,3$  В;  $I_0 = 93$  мА;  $P_0 = 0,64$  Вт;  $C_0 = 86$  нФ;  $L_0 = 2$  мм рт. ст.
  - Спецификация IIB/IIIC:  $U_0 = 27,3$  В;  $I_0 = 93$  мА;  $P_0 = 0,64$  Вт;  $C_0 = 0,68$  мкФ;  $L_0 = 8$  мм рт. ст.
  - Спецификация I:  $U_0 = 27,3$  В;  $I_0 = 93$  мА;  $P_0 = 0,64$  Вт;  $C_0 = 1,0$  мкФ;  $L_0 = 10$  мм рт. ст.
- предельные эксплуатационные параметры - пассивный вход:  
 $U_0 = 28$  В;  $I_0 = 93$  мА;  $P_0 = 0,8$  Вт;  $C_0 \approx 0$  нФ;  $L_0 \approx 0$  мм рт. ст.
- Номинальное напряжение питания
- Максимальное значение действующего переменного или постоянного напряжения  $U_m = 253$  В
- Диапазон рабочих температур:  $t_a = -20 \dots +60$  °C
- Максимальная нагрузка на выходные контакты
- Диапазон напряжений питания
- Серийный номер изделия: Сер. №: \_\_\_\_\_ – (слева: год выпуска, серийный производственный номер)
- Функциональная блок-схема и таблица функциональных состояний
- Знаки соответствия: , номер авторизованного субъекта, осуществляющего надзор за системой управления качеством: 1026 г.
- Знак возврата электроотходов:

## 17. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Основные технические параметры			
	IRU-420-I	IRU-420-H	IRU-420-U
Входная величина	0/4 ... 20 мА	0/4 ... 20 мА	0/4 ... 20 мА
Выходная величина	0/4 ... 20 мА	0/4 ... 20 мА	0 ... 10 В (нагрузка макс. 20 мА)
Двухсторонняя передача сигнала связи HART	НЕТ	ДА	НЕТ
Номинальное напряжение питания	исполнение 230 В исполнение 24 В	60 ... 230 В перемен. (+10 %) 50÷60 Гц, 85...230 В пост. (+10 %) 18 ... 30 В перемен. (+10 %) 50÷60 Гц; 18...40 В пост. (+10 %)	
Номинальная потребляемая мощность (перем./пост.)		7 ВА / 4 Вт	
Максимальное значение действующего переменного или постоянного напряжения, которое может подводиться к клеммам подключенного устройства, не являющимися искробезопасными, без нарушения типа защиты		Um = 253 В	
Напряжение на активном входе (клеммы 5 и 6)		тип. 24,1 В пост. (0 мА) / мин. 18 В пост. (20 мА)	
Выходное вспомогательное напряжение (клеммы 9 и 11)		24 В пост. (макс. 25 мА)	
Линейность	≤ 0,05 % (4 ... 20 мА) / ≤ 0,07 % (0 ... 20 мА)		≤ 0,05 %
Температурный дрейф		≤ 0,05 % / К	
Допустимая продолжительность короткого замыкания (вход и выход)		неограниченная (короткое замыкание на выходе отображается в виде прекращения свечения светодиода)	
Рабочая температура окружающей среды		-20 °C ... +60 °C	
Степень защиты		IP 20	
Материал корпуса		Поликарбонат	
Материал клемм		CuBe	
Макс. сечение проводов подключения		1x2,5 мм <sup>2</sup>	
Напряжение изоляции (клеммы питания/ вход + выход)		3500 В	
Напряжение изоляции (вход / выход)		3500 В	
Масса		около 0.2 кг	

### КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: (EN 60079-0, 14 и EN 60079-11)

Классификация	Предельные параметры искробезопасной цепи	
	Активный вход - клеммы 5 и 6	Пассивный вход - 6 и 7
II C	U <sub>0</sub> =27,3 В; I <sub>0</sub> =93 мА; P <sub>0</sub> =0,64 Вт; C <sub>0</sub> =86 нФ; L <sub>0</sub> =2 мм рт. ст.	
II B / III C	U <sub>0</sub> =27,3 В; I <sub>0</sub> =93 мА; P <sub>0</sub> =0,64 Вт; C <sub>0</sub> =0,68 мкФ; L <sub>0</sub> =8 мм рт. ст.	
I	U <sub>0</sub> =27,3 В; I <sub>0</sub> =93 мА; P <sub>0</sub> =0,64 Вт; C <sub>0</sub> =1 мкФ; L <sub>0</sub> =10 мм рт. ст.	U <sub>0</sub> =28 В; I <sub>0</sub> =93 мА; P <sub>0</sub> =0,8 Вт; C <sub>0</sub> ≈0 нФ; L <sub>0</sub> ≈0 мм рт. ст.

## **18. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

---

Электрическое устройство IRU-420 упаковывается в картонную упаковку, затем все отправление помещается в картонную коробку. В картонной коробке используется соответствующий наполнитель для предотвращения механических повреждений во время транспортировки.

Необходимо извлекать электрическое устройство из упаковки непосредственно перед его использованием во избежание возможного повреждения.

Транспортировка к заказчику реализуется силами транспортной компании. По предварительной договоренности возможно личное получение заказанных товаров по месту нахождения компании. При получении необходимо убедиться, что комплект поставки является полным и соответствует объему заказа, или что при перевозке не была повреждена упаковка или устройство. Электрическое устройство, очевидно поврежденное при транспортировке, не использовать, а обратиться к производителю с целью разрешения ситуации.

Если устройство транспортируется дальше, то только упакованным в оригиналной упаковке и защищенным от ударов и погодных условий.

Электрическое устройство следует хранить в оригиналной упаковке в сухом помещении, защищенном от погодных условий, с влажностью до 85%, без воздействия химически активных веществ. Диапазон температур хранения от -10°C до +50°C.

# Dinel®

промышленная электроника

Dinel, s.r.o.  
U Tescomy 249  
760 01 Zlín  
Чешская Республика

Тел.: +420 577 002 002  
Факс: +420 577 002 007  
E-mail: obchod@dinel.cz

[www.dinel.cz](http://www.dinel.cz)

*Новейшая версия руководства размещена на сайте [www.dinel.cz](http://www.dinel.cz)  
версия: 05/2018*



CERTIFIED

ISO 9001

